


5.1.37 Электрическое оборудование

Ремонт посредством сварки



C0134



ВНИМАНИЕ: При сварочных работах на транспортном средстве тщательно защищайте полиамидные трубки тормозной и топливной систем. Трубки, повреждённые теплом, загрязнённые каплями сварочного материала или повреждённые любым иным способом, замените новыми. Несоблюдение этого условия может вызвать пожар и повреждение транспортного средства или оборудования.

При сварочных работах используйте сварочный щиток, кожаный фартук и рукавицы, закрытую обувь и рабочую одежду.

При дуговой сварке необходимо для защиты электронных устройств и комплекта для зарядки аккумуляторов присоединить заземляющий кабель как можно ближе к месту сварки.

Если сварка ведётся в нескольких местах шасси, необходимо на аккумуляторных батареях отключить клеммы с проводником от плюсового вывода аккумуляторной батареи и отключенный проводник соединить с рамой транспортного средства.

Одновременно изолируйте положительную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание.

При обратном присоединении не забудьте прежде всего отсоединить заземляющее соединение, и только после этого подключить кабель к положительной клемме на аккумуляторной батарее.